



Lista kontrolna

1. Korzystać ze specjalnych narzędzi, unikać działania nadmierną siłą
2. Podejmować pracę na podzespołach elektrycznych tylko po wyłączeniu zapłonu
3. Przewody zapłonowe ułożyć tak, aby nie były naprężone
4. Należy zwrócić uwagę na poprawne łączenie świec zapłonowych, przewodów i cewek
5. Zapewnić uporządkowaną pracę, dobre styki i dokładne ustawienie (np. cewek ołówkowych)
6. Ogólnie: Zapoznać się ze wskazówkami i momentami dokręcenia podanymi przez producenta
7. Cewki palcowe wyciągać zawsze w położeniu prostym, nie odchylać



NGK | **NTK**
SPARK PLUGS | TECHNICAL CERAMICS

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH