



Liste de vérification

1. Utiliser les outils appropriés en évitant de forcer
2. Travailler sur des composants électriques uniquement après coupure du contact
3. Déposer les câbles haute tension uniquement s'ils ne sont pas sous tension
4. Respecter le type de connexion entre les embouts de la bougie d'allumage, du faisceau haute tension et de la bobine.
5. Assurer un travail méthodique, de bons contacts et un positionnement exact (exemple des bobines crayons)
6. En général, tenir compte des instructions du constructeur et des couples de serrage
7. Toujours retirer les bobines crayons en ligne droite, sans les incliner

